



Portal przy drzwiach wejściowych: czyścić, ubytki uzupełnić, całość zaizolować hydrofobowo.

Stalarkę drzwiową frontową wymienić: wykonać zgodnie z pkt.2.6. Opisu Technicznego

Skrzynkę gazową oraz elektryczną wymienić.

Do wysokości 2,90m wykonać tynk renowacyjny.

Powyżej 2,90m wykonać tynk ementowo-wapienny.

Powierzchnię ścian oraz gzymsów pomalować farbą paroprzepuszczalną silikonową.



COLORADO CO4



AFRICA AF1

Pracownia Techniczno Budowlana mgr inż. Beata Woźniak ul. Malinowa 3 59-500 Złotoryja tel 661 05 27 72		
ADRES:	ul. Krzywoustego 6 Złotoryja	
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa Krzywoustego 6	
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJA FRONTOWA	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Wiesław Bilik Nr uprawnień: 76/DOŚ/09 w specj. konst-bud do projektowania i nadzorowania	PODPIS:
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Beata Woźniak	PODPIS:
DATA:	28.05.2020 rok	NR RYSUNKU: 1